



A külső tokszerkezeteknél az alsó vízszintes összekötő elemek állapotát ablakonként vizsgálni kell és szükség esetén a károsodott faelemet azonos profilméretű elemre kell cserélni.
Kismértékben a többi függőleges és osztó tokszerkezeti károsodás is előfordul, melyeket szintén javítani szükség esetén cserélni kell.

MEGLÉVŐ ABLAK (KÜLSŐ SZÁRNY CSERÉLENDŐ)
ABLAK MÉRETE: 120 X 260 CM
ANYAGA: GYALULT FENYŐ, FESTVE
ÜVEGEZÉS: 3MM SÍKÜVEG
ABLAKPÁRKÁNY: HORGANYZOTT ACÉLLEMEZ

Projekt neve:		TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése keret "Városháza energetikai megújulása"			
Generál tervező:		Vezető tervező:		Szikra Zoltán Okleveles építésmérnök É16-0030 5300 Karcag, Pf.:60.	
BABILON ISTAR Építész Iroda Kft. 1096 Budapest, Sobieski u. 15/C. I/4. Telephely: 5300 Karcag, Kiss Antal u. 4. Levelezési cím: 5300 Karcag, Pf. 60. babilonistar@babilonistar.t-online.hu		Megbízó:		KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5310 KISÚJSZÁLLÁS, SZABADSÁG TÉR 1	
Tárgy:		Építés helye:		Helyrajzi szám	1
VÁROSHÁZA KIVITELI TERVE		Tervlap neve:		AB-12	
Munka szám:		Dátum:	Méretarány:	Tervtípus	F-01.12
3/2016		2017.12.17.		KIVITELI	