




észak BELSŐ

Homlokzat

1:100



dél BELSŐ

Homlokzat

1:100

A teljes lábazati vakolat cseréje szükséges.

A tagozatok, párkányok kizárólag vakolatból készülhetnek, különböző kialakítású hőszigetelő anyagokból nem!

A napelemek bekötési pontjaira vonatkozó csomóponti kialakítási gyártói rajzot a munka megkezdése előtt köteles a kivitelező bemutatni és jóváhagyni megrendelővel, műszaki ellenőrrrel.

ÜTEMEZÉS

I. ÜTEM - PÁLYÁZAT

- Nyílászárók cseréje és javítása
- Külső homlokzati felújítás
- Napelem telepítése
- Fűtőkorszerűsítés

II. ÜTEM

- Víz elleni utólagos falszigetelés
- Belső oldali homlokzat restaurálása
- Csapadékvíz elvezetés

JELMAGYARÁZAT:

vakolat lehullás

Projekt neve:		TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése keret "Városháza energetikai megújulása"	
Vezető tervező:		Szikra Zoltán Okleveles építész-mérnök E16-0030 5300 Karcag, Pf. 60.	
Megbízó:		KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5310 KISÚJSZÁLLÁS, SZABADSÁG TÉR 1.	
Építés helye:		5310 KISÚJSZÁLLÁS, SZABADSÁG TÉR 1.	
Tervező neve:		ÉSZAKI, DÉLI BELSŐ HOMLOKZAT	
Munka szám:		Dátum:	Méretarány:
3/2016		2017.12.17.	1:100
Tervező típus:		KIVITELI	
K-04.3			